(四)高渗透性

針對複雜工件均能滲入形成均匀保護膜。而複雜形狀工件進 行電鍍加工,除非良好的陽極形狀設計或輔助陽極,否則位於低 電流區常會造成電鍍不均現象,進而影響防銹能力。

(五)耐化學品與耐候性

高溫烘烤燒結後,鋅鋁鉻等金屬緻密與基材合為一體,耐有機 溶劑類、潤滑油、

機油、清潔劑等。環境中紫外線亦無損傷塗層。不似有機塗料 易受環境影響。

(六)再塗裝能力

可按需求進行耐酸雨的有機塗料塗裝,或無機系列的封閉劑 增強耐蝕力。

發展至今日, 鋅鉻塗層美中不足之處

- (一)現今的環保要求,已無法滿足。
- (二)烘烤燒結溫度高達300℃與時間,產生一定的耗能。
- (三)顏色單一,只有銀灰色一種,雖然有黑色鋅粉,但不普及。

小結

鋅鉻塗層雖有諸多優點,惟不敵世界先進國家逐年提 高的環保要求,規定每輛汽車的鉻(六價鉻)含量不可超過 2公克。這項規定使國內生產汽車螺絲的公司大受影響, 急需找到一個解決之道。及未來科技的持續發展應用下, 以美國為首的西方國家,在柯林頓總統任期,主導了奈米 研究推行計畫(National nanotechnology tive, NNI),之後世界各國展開了鋪天蓋地的研究。奈米 合成技術的創新,奈米材料的生成與應用,也日趨成熟。 奈米鋅也在政府研究經費的挹注之下,找到穩定目可以大 量生產的技術。

另一重大發現石墨烯,從發表論文開始,竟不出十年就 獲得諾貝爾獎,說明其傑出的材料特性。一個二維穩定平 面結構,將碳簇(carbon cluster)材料做了最佳的理論

下一期的內容,添加石墨烯與奈米鋅於環保鋅鋁塗料中 的應用結果進行完整介紹。

扣件用鋼材規格



與試驗介紹

文/白光

壹、前言

就扣件用鋼材而言,不論是設計、加工製程及熱處理作業如 何嚴謹,若是使用之鋼料規格不符,則無法發揮合金應有之特 性,亦即無法得到滿意的成品性能。故扣件業者選購鋼料時,應 針對鋼種成分、用途及品質等級代號等充分了解,以及是否有物 性或機性要求,以確保扣件能符合最終用途之需求。因此本文重 點介紹棒線的規格與試驗,期使扣件業者對棒線產品之規格與 試驗有更深的認識。

貳、扣件用條線鋼材與應用

扣件用條線鋼材包括條鋼(直徑14 mm以上的直棒及盤元)、 線材盤元(直徑5.5~13mm)及球化盤元(直徑5.5~55mm)。另依鋼 種粗分為低碳鋼、中高碳鋼、冷打材及低合金鋼四類。最終產 品廣泛的應用於螺絲/帽、手工具、銲條、鋼線鋼纜、彈簧、自行 車及汽機車零件等。常用之加工方式則有抽線、熱鍛車削、冷打 (鍛)、退火、淬火與回火等方式。

參、扣件用條線產品規格

扣件用條線產品規格主要為日系之JIS(日本工業標 準)規格及美系之SAE(美國汽車工程師協會)規格,或 扣件業者依其用涂及其加工方式與用料需求而量身訂 做之特殊規格。

以下僅針對規格中常見之敘述,包括碳鋼與合金 鋼分類、脫氢方式、機械性質、尺寸公差、表面品質、物 理試驗等項目,重點摘要說明如下:

1. 碳鋼

碳鋼(Carbon Steel):鐵與碳之合金,含碳(C)量通 常為0.02~2.0%範圍。另依碳含量的高低,分為高碳鋼 材,鋼種包括SWRH27~SWRH82B,及低碳鋼材,鋼種 包括SWRM6~SWRM22,其中S表示Steel,WR表示線 材(Wire Rod),6~22表示碳含量約0.06~0.22%。

另SAE J411亦提及碳鋼成分範圍上限(最大值)不 超出下列限制,包括錳(Mn):1.65%、矽(Si):0.6%、銅 (Cu): 0.6%, 另硼(B)得添加於細晶粒脫氧鋼,以改善硬 化能。

此外,依據SAE J403鋼料規格,就碳鋼而言,其 分類法為:①10XX碳素鋼(Mn:1.00%max) ②11XX 再硫化鋼(Resulphurized) ③12XX再硫化、磷化鋼 (Resulphurized & Rephosphorized) ④15XX高錳碳 鋼(Mn:範圍介於1.10%至1.65%),其中XX表示含量 的約略成分,例如,SAE 1018鋼種,其碳(C)的範圍 0.15~0.20% •

2. 合金鋼

合金鋼(Alloy Steel):依據JIS G0203鋼料規格,為改善鋼材之性質,添加1種或2種以上之合金元素超出上限者,包括Mn:1.65%、Si:0.6%、Cu & 鉛(Pb):0.4%、鉛(Al) & 鉻(Cr) & 鈷(Co) & 鎳(Ni)& 鎢(W):0.3%、釩(V):0.1%、鉬(Mo):0.08%、鈮(Nb):0.06%、鈦(Ti):0.05%、B:0.0008%及其他合金元素:0.1%(S、P、C、N等元素除外)。

例如,條線常用的SCM435鉻鉬鋼,因其Cr: 0.90~1.20%,超出Cr: 0.30%(合金添加)及Mo: 0.15~0.30%,超出0.08%之合金添加,故為合金鋼。

3. 脫氫方式

包括矽脫氧、鋁脫氧及矽鋁脫氧等,依據JIS G3507規定 SWRCHXXA為鋁脫氧鋼(Aluminium-killed steel),例如,SWRCH18A 鋼種,其A1含量為0.020%min.、Si含量為.10%max.;此外,亦規定 SWRCHXXK為矽脫氧鋼,其Si含量為.15/.35%。

由於SAE並未規定SK(矽脫氧)、AK(鋁脫氧)或SAK(矽鋁脫氧)之鋁、矽成分範圍,故在此僅歸納常用條線鋼材不同脫氧方式之矽、鋁成分範圍,如表1所示。

表1 不同脫氧方式之砂、鋁成分範圍

脫氧方式		Si	AL
SK(Si-Killed)	矽脫氧	.15/.35%	.006%max.
AK(Al- Killed)	鋁脫氧	.10%max.	.010%min.
SAK(Si & Al- Killed)	矽鋁脫氧	.15/.35%	.010%min.

值得一提的是,鋼材中鋁、矽的含量會影響到條線產品的晶粒度, 例如,冷打(鍛)鋼材若有細晶粒度要求及清淨度方面考慮時,則以高鋁 及低矽之鋁脫氧鋼為原則,若鋼材中鋁含量在0.020%以上時,一般可 判定為細晶粒,扣件業者在鋼料選用時應特別留意。

4. 機械性質

係指熱軋(As-rolled)條線產品或熱處理後之拉伸試驗、彎曲試驗、硬度試驗等性質,大部分條線產品之最終用途需再施予熱處理,以獲得所需特性,故規格中大多數鋼種均無機械性質之要求,但亦有部分扣件業者會針對本身加工或成品特性需求,提出此方面的要求,即視為規格之一部分,必須加以遵守。

5. 尺寸公差

包含直徑公差及欠圓度公差,一般依各種規格協會之規定實施,不同鋼種之尺寸公差要求亦不同。值得一提的是,高尺寸精度之熱軋(Asrolled)鋼材,可減少抽線減面率(減少模具數)或省略抽線加工製程而直接進行冷間鍛造,降低二次加工成本。

6. 表面品質

扣件用條線鋼材的表面缺陷形態極多,典型缺陷外觀分為線縫、夾 渣、剝片、重面、擦/刮傷、軋輥印痕與表面粗糙等。

各表面缺陷與二、三次加工間之關係如下:

- (1) 擦/刮傷、表面粗糙、軋輥印痕,將造成扣件外觀不良。
- (2) 剝片、重面、夾渣、軋輥印痕,易導致抽線斷線。
- (3) 線縫、重面、夾渣、剝片、軋輥印痕,易導致扣件冷打(鍛)裂。**圖1** 為線縫缺陷外觀,**圖2**為線縫缺陷金相觀察。

由於不同加工用途,在熱軋棒線品質要求上就會有所差異,故必須將扣件用棒線產品劃分不同的品質等級,加以管制表面缺陷。例如,冷打材鋼料之品質等級要求為 HCWQ3(高級冷加工)>HCWQ2>HCWQ1>SCWQ(特殊冷加工)>GCWQ(普通冷加工),由此可知,若扣件業者要求嚴厲冷打(鍛)用途,則以HCWQ品質等級為佳。

綜合上述,扣件用熱軋鋼材的表面缺陷直接 影響成品表面外觀或二次加工成敗。

7. 物理性質

部分條線產品有脫碳層、晶粒度、介在物等物理性質之規格要求,另扣件業者亦可自行提出 此一規格要求。





圖1線縫缺陷外觀

圖2 線縫缺陷金相



肆、扣件用條線產品試驗

條線產品於規格中,其主要之試驗項目,重 點說明如下:

1. 拉伸試驗 (Tensile Test)

條鋼或線材的拉伸試驗,主要為:

- (1) 抗拉強度(TS):鋼材受拉力產生永久變 形後,可承受的最大強度。
- (2) 降伏強度(YS):鋼材受拉力,剛產生永久變形而無法彈回原位時的強度。

- (3) 伸長率(EL%):鋼材拉斷後之長度增加量與拉斷前長度之 比值。標點距離依據規格,例如,50mm(2 in)或200mm(8 in),一 般而言,同鋼種其標點距離較短、直徑(截面積)較大時,通常 會有較佳的伸長率。
- (4) 斷面縮減率(RA%):鋼材拉斷前後之斷面積比值。

2. 硬化能試驗(Hardenability Test)

為測試鋼料淬火性優劣,就是測量鋼料自沃斯田鐵化溫度淬火所造成硬化深度,即鋼料硬化能力,硬化深度愈大則硬化能愈佳,最常用喬木尼終端淬火試驗(Jominy End-Quench Test),將試片加熱到規定的沃斯田鐵化溫度後,保持適當時間(約30分鐘),然後取出並噴水淬火,待冷卻後試片延軸向之相對兩側各磨出一平面(至少0.015″深),並由淬火端算起測定其HRC之硬度,試驗結果依距離及硬度劃成一曲線,即Jominy 硬化能曲線,淬火端冷速最快,離淬火端距離增加,冷速逐漸下降,硬度亦逐漸下降,如圖3。

3. DI值

鋼材的淬火硬化,有硬淬火及深淬火兩種,所謂硬淬火就是表面淬火的硬度值,深淬火就是淬火深度的深淺,也是所謂的淬火硬化層深度。一般硬淬火由碳含量左右與合金元素無關,然而深淬火則不僅受碳含量影響,且依合金元素及沃斯田鐵晶粒度而變化,故又稱為淬火性,一般以DI值(in英吋)記號表示,DI值愈大,則淬火性愈良好。

值得一提的是,針對合金添加量少的中低碳鋼,適度添加微量硼後,改善鋼材硬化能效果最為顯著,可提升淬火性。但由於微量硼對淬火性的影響,隨著碳含量及合金元素的增加而降低,因此,硼鋼大部分應用在中低碳鋼,以大幅改善鋼材之硬化能,提升淬火性。

此外,非硼鋼之碳含量愈高則DI值愈高。另外,相同碳含量之狀況下,合金含量愈高則DI值亦愈高,淬火性則愈佳。

4. 質量效應(Mass Effect)

厚工件於淬火時,因心部冷卻速率不足而影響硬化效果的現象稱為質量效應(Mass effect)。鋼材尺寸愈大,其熱處理效果愈差,並且質量效應大之鋼種,受尺寸大小之影響愈大,一般碳素鋼之質量效應大,其淬火性較差,導致大尺寸之螺栓/帽等扣件的淬火層深度較淺。

在淬火方式不變的情況下,可考慮以添加Cr、Mo、Ni、Mn、B等 合金元素之合金鋼來取代碳素鋼,例如,高拉力螺栓、螺絲,須配合 尺寸大小選用適當之鋼種,以滿足成品之強度要求,包括:

- (1) C-CH35ACR、C-CH40ACR加微量Cr之冷打用低合金鋼或 10B21硼鋼;
- (2) JIS G4053 SCM435、SCM440機械構造用鉻鉬低合金鋼;
- (3) JIS G3509-1 SCM435HRCH、SCM440HRCH硬化能保証之冷 打用鉻鉬低合金鋼等。




圖3 Jominy 硬化能試驗示意圖

5. 球化率試驗

球化率試驗是以顯微鏡觀察球化程度、碳化物 分佈狀況後加以評級,其中1級球化率最佳,級數越 大,球化率越差。

若是球化率較差,如圖4,則易造成冷打(鍛)硬裂,如圖5。




圖4 球化率較差 500x

圖5 凸緣螺帽冷打(鍛)硬裂



伍、結論

- 1. 本文將規格中常見之敘述,包括碳鋼與合金鋼分類、脫氧方式、機械性質、尺寸公差、表面品質、物理試驗,以及扣件 用條線產品試驗加以說明。
- 2. 期望扣件業者更瞭解條線產品規格,選購合適的鋼材,以確保扣件的品質特性皆能符合最終用途之規格要求。